

EN ASCENSORES Y MONTACARGAS, LOS DEWAR CON NITRÓGENO/HELIO LÍQUIDO DEBERÁN VIAJAR SOLOS.

(CUALQUIER RECIPIENTE CON GASES LICUADOS)



✓ EN ESPACIOS CONFINADOS Y ZONAS MAL VENTILADAS, HAY RIESGO DE ASFIXIA.

✓ EN CASO DE DERRAMES O FUGAS, EVACUAR LA ZONA Y VENTILAR.

✓ UTILIZAR PROCEDIMIENTOS SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS.

